

2026.x

Links

Release-datum	Werkstatt Software	Mobile.App		Releasehistorie	
		Android 8-14	Android 6-7	Werkstatt Software	Mobile.App
2026-01-14	2026.1	11.1 11.1 (nur Zebra MC3300 mit Android 8)	nicht mehr unterstützt	Version 2026.0 zu 2026.1	Version 11.0 zu 11.1
2025-10-13	2026.0	11.0	11.0	Version 2025.3 zu 2026.0	Version 10.3 zu 11.0

Siehe auch:

[Hinweise zur Installation](#)

[Drägerware Systemvoraussetzungen](#)

[Durchführung von Updates in Netzwerkumgebungen](#)

Hinweise zur Version

Um weitere Informationen zu unserer Software zu erhalten, können Sie sich unter folgendem Link anmelden:

[Drägerware Newsletter](#)

Patchhistorie

2026.1

Bitte aufklappen

2026.1.152.22 (2026-03-25)

ID	Releasehistorie
560443	Die sporadisch auftretende Fehlermeldung "Nested transactions are disabled" bei MSSQL-Datenbanken tritt jetzt nicht mehr auf.
593907	Der Prüftyp wird jetzt bei nachträglicher Auswahl des Lungenautomats richtig aktualisiert.
595936	Das Client-Update auf Version 2026.1 funktioniert jetzt korrekt, auch bei der Migration auf Firebird 5.
598164	Bei der Suche von Prüfungen wurde die Option "Standort vor letzter Rückgabe" in "Standort nach letzter Ausgabe" umbenannt. Die letzte Ausgabe wird jetzt bezogen auf das Prüfdatum gesucht.
601075	Die automatische Workplace-Synchronisation über die Kommandozeile (drwMWPC.exe) funktioniert jetzt wieder korrekt.

2026.1.152.11 (2026-01-28)

ID	Releasehistorie
588092	Bei der Suche von Prüfungen funktioniert die Option "Standort vor letzter Rückgabe" jetzt korrekt.
589985	Bei der Datenmigration von Firebird 2.5 tritt jetzt kein Fehler mehr auf.

App 11.1

Bitte aufklappen

11.1.4 (2026-04-21)

ID	Releasehistorie
----	-----------------

602610	Die Standortauswahl funktioniert jetzt wieder korrekt.
--------	--

11.1.3 (2026-03-25)

ID	Releasehistorie
596768	Aufgenommene Fotos werden jetzt mit korrekter Dateieindung in die Drägerware übertragen.
602610	In der Ausgabe können jetzt auch Standorte mit sehr vielen Unterstandorten ausgewählt werden, ohne dass die App abstürzt.
609622	Das Scannen von RFIDs funktioniert jetzt auch wieder in Sammelprüfungen/Sammeländerungen.

11.1.2 (2026-02-13)

ID	Releasehistorie
597378	Der Login per NFC funktioniert jetzt wieder, auf dem Zebra MC3300 ist auch der Login per Barcode wieder möglich, sofern dies in den Systemeinstellungen der Benutzerverwaltung aktiviert wurde.

2026.0

Bitte aufklappen

2026.0.151.31 (2025-11-04)

ID	Releasehistorie
568431	Web: Die Mängelübersicht wird jetzt korrekt mit allen Spalten angezeigt.
570620	Bei einem Update auf die Version 2026.0 gehen die Daten von Sets jetzt nicht mehr verloren und selbst angelegte Reports bleiben erhalten.

570650

Mit ZMS Kopplung: Die Fehlermeldung "Sie haben keinen Zugriff auf diese BOS-Kennung" wird jetzt beim Speichern von Geräten nicht mehr angezeigt, wenn der Benutzer keine Kennungseinschränkung hat.

Releasehistorie Werkstatt Software

Version 2026.0 zu 2026.1

Neue Funktionen und Anpassungen

ID	Releasehistorie
136066	In den Einstellungen der Sammelprüfung können jetzt ein Standort "vor der Prüfung" (nur DRW 9000) und "nach der Prüfung" getrennt konfiguriert werden. Die bisherige Einstellung wird in "nach der Prüfung" übernommen.
263545	Nur DRW 9000: Es wurde ein neuer Reiter "Arbeitskarten" im Hauptfenster der Werkstatt hinzugefügt.
396680	SQL Server 2014 wird nicht mehr unterstützt.
454431	Der Hinweis auf Wartungsarbeiten wird jetzt auch dann vollständig angezeigt, wenn die Benutzeranmeldung über den Windows-Benutzernamen erfolgt.
460666	Web: Beim Login erfolgt jetzt ein Hinweis, wenn versucht wird, beim Drägerware-Login eine E-Mail-Adresse bzw. beim Personen-Login einen Benutzernamen zu verwenden.
471822	Web: In der Fahrzeugübersicht gibt es jetzt eine neue Einstellung "Namen der direkten Unterstandorte anzeigen". Ist diese beim Profil aktiviert, werden die Geräte nach Unterstandort gruppiert angezeigt.
471829	Ein neues Modul "Transportsysteme" wurde zum MAT-Pool hinzugefügt.
492034	Bei der Sammelprüfung mit Dräger Air Guard werden jetzt die Maxima der Messwerte über den Zeitraum der Füllung ermittelt und als Prüfwert hinzugefügt. ⚠ Die Werte können aufgrund von Zeitverzögerungen in der Luftführung von den realen Messwerten abweichen.
493663	Bei der Sammeländerung wurde der Hinweis auf "Gerät ist nicht funktionstüchtig" entfernt.

521952	Mandantenfähigkeit: Beim Speichern neuer Geräte wird jetzt geprüft, ob der Benutzer die eingetragene Kennung verwenden darf.
535025	Web: Nur DRW 9000: Es wurde eine Funktion zur Reservierung von Fahrzeugen und Geräten hinzugefügt. Hinweis: Bei Installationen mit mehreren Mandanten sind bei Reservierungen immer die Daten aller Mandanten sichtbar.
535131	Web: Bei Speichern der Einstellungen für die Fahrzeugübersicht wird jetzt geprüft, ob alle Pflicht-Einstellungen vorgenommen wurden.
535136	Web: Die Ansicht der Fahrzeugübersicht kann jetzt gescrollt werden.
535243	Web: In den Einstellungen der Fahrzeugübersicht wurde eine Option "Fahrzeuge mit KFZ-Kennzeichen (und nicht mit ID anzeigen)" hinzugefügt.
542141	Bei den Tragezeiten ist das Feld "Qualifikation" jetzt ein Pflichtfeld, wenn der Bericht über die Kopplung aus ZMS kam.
553450	Web: Das Layout und Design der Fahrzeugübersicht wurde komplett überarbeitet. Standorte können jetzt mehrspaltig sein, die Spaltenbreiten sind änderbar.
555550	ZMS-Kopplung: Kurze Verbindungsunterbrechungen (bis ca. 4 Minuten) führen jetzt nicht mehr zu einem kompletten Abbruch der Synchronisation.
575146	Die Kontaktinformationen für den Service wurden aktualisiert.
Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie
413416	Wenn eine Prüfung aus dem Lebenslauf eines Geräts gestartet und gespeichert wird, öffnet sich das Gerät jetzt nicht mehr.
537221	Das Setup der Drägerware gibt normalen Benutzern jetzt keine Schreibrechte mehr auf Verzeichnisse der Drägerware, bei denen dies nicht erforderlich ist.
547767	Die Soll-Beladefliste druckt jetzt bei längeren Beladeflisten alle Seiten.
548153	Der Reiter Intervalle ist jetzt nicht mehr sichtbar, wenn der Benutzer nur das Recht "Mängel lesen" hat.

551162	ZMS-Kopplung: Das Löschen von MAT-Mapping-Zuordnungen funktioniert jetzt auch mit Datenbanksystem SQL Server.
551375	Der Webservice 2.0 kann jetzt nur noch mit aktiviertem TLS genutzt werden. Falls bisher nicht vorhanden, wird automatisch ein selbst-signiertes TLS-Zertifikat erstellt. Die TLS-Konfiguration wurde verbessert. ⚠ Hinweise: Wenn bisher kein TLS genutzt wurde, ändert sich die URL und beginnt dann mit "https://". Bei selbst-signierten Zertifikaten kann es zu Warnungen im Browser kommen.
556730	Das Feld "Vorlaufzeit (Tag)" beim Starten einer Prüfung kann jetzt mit dem Maskeneditor konfiguriert werden.
557335	Die "Passwortrichtlinie" in den Systemeinstellungen der Benutzerverwaltung ist jetzt für alle Drägerware Versionen freigeschaltet und wird automatisch aktiviert. ⚠ Benutzer, deren Passwort nicht der Richtlinie entspricht, werden beim nächsten Login zu einer Änderung des Passworts aufgefordert.
557563	Der Login mit Windows Benutzername wurde deaktiviert und muss in den Systemeinstellungen der Benutzerverwaltung explizit aktiviert werden. ⚠ Wir empfehlen, den "Login mit Windows Benutzername" aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden, da nur der Benutzername verglichen wird und ansonsten keine Prüfung des Windows-Accounts erfolgt, wie dies bei einem üblichen Single-Sign-On der Fall wäre.
557948	ZMS-Kopplung; Der Fehler "The history id is not recent enough" tritt jetzt nicht mehr auf, wenn die Synchronisation zwar regelmäßig lief, aber längere Zeit keine Änderungen übertragen wurden.
560563	Wenn auf dem Arbeitsplatz kein Vorgabe-Lagerort definiert ist, werden beim Speichern von Prüfungen mit Ersatzteilen jetzt bei der Suche des ersten Lagerorts alle Verwendungsorte ignoriert.
561360	Das Recht "Inventur" ist bei DRW 9000 jetzt immer sichtbar, um die Inventur im Web auch ohne Drägerware App Lizenz nutzen zu können..
563681	Bei einer Prüfung werden die Intervalle jetzt auch dann anhand der Vorgaben aus dem Prüfanlass berechnet, wenn das Prüfdatum manuell geändert wurde.
563829	ZMS-Kopplung: Beim Upload von Prüfungs-Dokumenten nach ZMS kommt es jetzt nicht mehr zu einem Fehler, wenn der in der Werkstatt gespeicherte Dateiname inkl. Pfad länger als 240 Zeichen ist.

564046	Die Statistikfelder bei Lagerartikeln haben jetzt die richtigen Benutzermenüs.
567231	Bei den Selektionskriterien für Bestellungen enthält das Auswahlfeld für Status jetzt keine leeren Einträge mehr.
567239	Der Reiter "Standorte" im Lebenslauf zeigt die Abholer jetzt korrekt an.
568256	Beim Öffnen von Bestellungen wird das Auswahlfeld für den Status jetzt richtig angezeigt.
568413	Bei anonymen Set-Prüfungen wird der Barcode der Setbestandteile jetzt korrekt angezeigt.
568431	Web: Die Mängelübersicht wird jetzt korrekt mit allen Spalten angezeigt.
568475	Personalverwaltung: Benutzer die nur Leserechte auf Qualifikationen haben können die Checkbox "Terminüberwachung" bei Qualifikationen jetzt nicht mehr ändern.
568551	Web: Bei der Setbildung werden die Standorte der Set-Komponenten jetzt richtig gesetzt.
568694	Das Benutzermenü für MwSt.-Satz enthält jetzt keine gedoppelten Einträge mehr.
570620	Bei einem Update auf die Version 2026.0 gehen die Daten von Sets jetzt nicht mehr verloren und selbst angelegte Reports bleiben erhalten.
570650	Mit ZMS Kopplung: Die Fehlermeldung "Sie haben keinen Zugriff auf diese BOS-Kennung" wird jetzt beim Speichern von Geräten nicht mehr angezeigt, wenn der Benutzer keine Kennungseinschränkung hat.
571668	Bei der Funktion "Passwort vergessen" wird die Groß-/Kleinschreibung jetzt richtig behandelt. Sollte das neue Passwort nicht der Richtlinie entsprechen, ist jetzt ein neuer Versuch möglich.
575883	Bei der Konfiguration für den E-Mail-Versand lässt sich jetzt SSL wieder aktivieren, ohne dass ein Fehler auftritt.
576000	Die Client-Neuinstallation lässt sich jetzt auch mit Datenbanksystem SQL Server ausführen
581406	Auf Workplace-Arbeitsplätzen werden die Benutzerrechte jetzt korrekt berücksichtigt.
581909	Bei anonymen Prüfungen wird die Einstellung "Mussfeld Prüfauswahl" aus der Set-Definition jetzt korrekt berücksichtigt.

581960	Einige Icons für Standorte, die nicht mehr angezeigt wurden, sind jetzt wieder sichtbar.
--------	--

Version 2025.3 zu 2026.0

Neue Funktionen und Anpassungen

ID	Releasehistorie
135012	Das Setup der Drägerware wurde überarbeitet.
135085	Es wurden ein Export und Import für "Verschlüsselte Prüfdaten" hinzugefügt, mit dem Prüfungen von einer Drägerware Installation in eine andere übertragen werden können.
268752	Bei der Auswahl von Ersatzteilen und Tätigkeiten für Lieferschein/Rechnung steht der Cursor jetzt sofort im Suchfeld.
305342	Drägerware unterstützt jetzt Firebird 5.0 und die mit der Drägerware ausgelieferte Version von Firebird wurde auf 5.0 aktualisiert.
356864	Die Lizenzdatei wird jetzt in der Datenbank gespeichert, nicht mehr im Systemverzeichnis. Eine neue Lizenzdatei kann entweder über den Info-Dialog oder bei "Pfade einstellen" durch den Administrator eingespielt werden.
384717	Der Import von Gerätedaten unterstützt jetzt die "Weiteren Stammdaten" aus den Modulen Atemschutz und Schläuche.
396692	Die Anbindung der Dräger E-Cal wurde entfernt.
458491	List & Label wurde auf Version 30 aktualisiert.
482911	Der Radstand bei Fahrzeugen wird jetzt in mm angegeben und entsprechend umgerechnet.
483028	Web: Bei der Erfassung Dienstbuch ist unter dem Feld Thema jetzt ein neues Freitextfeld "Bemerkung" vorhanden.
483764	Beim Import von Gerätedaten wird bei Werten, die mit einem Apostroph beginnen, dieser nun abgeschnitten. So können z.B. Werte mit führenden Nullen importiert werden.
489858	Personalverwaltung: Termine lassen sich jetzt auch nach Abteilungen filtern.

491921	Personalverwaltung: Die Liste der Abteilungen im Hauptfenster lässt sich jetzt mit dem Mausrad scrollen.
491922	In der Standortänderung lässt sich die Liste der Standorte jetzt mit dem Mausrad scrollen.
492241	Wenn das aktive Modul "Fahrzeuge" ist, wird bei "Geräte öffnen" jetzt eine Spalte "KFZ-Kennzeichen" angezeigt.
493447	Web: Es wurde eine Ansicht für Mängel hinzugefügt.
493649	Wenn die "Automatische Intervallberechnung aus DOT-Datum" in den Systemeinstellungen aktiviert ist, werden unter "Weitere Stammdaten" bei "Fahrwerk/Bereifung" die Reiter mit abgelaufenen Reifen jetzt mit einem Symbol markiert und die DOT-Nummer rot hervorgehoben.
495229	Das Setup der Drägerware migriert Installationen mit einer älteren Firebird Version jetzt automatisch auf Firebird 5.0.
510822	Durch Drägerware-Dienste (z.B. ZMS-Kopplung) durchgeführte Änderungen werden in der Historie jetzt mit dem Namen des Dienstes angezeigt. Einträge aus der Vergangenheit erhalten als Benutzer einmalig pauschal "Server-Dienste".
513005	Der Mechanismus zur Verteilung von Drägerware-Anwendungsdateien in Netzwerk (drwUPD.exe) wurde entfernt.
518579	Die Drägerware benötigt jetzt kein im Netzwerk freigegebenes "Systemverzeichnis" mehr, alle dort bisher abgelegten Daten sind jetzt in der Datenbank enthalten. Δ Die Netzwerkfreigabe kann nicht vom Drägerware Setup entfernt werden, dies muss manuell durchgeführt werden.
525852	Web: Bei der Benutzeranmeldung kann jetzt auch das Benutzerkürzel verwendet werden
530982	Angebotsnummer, Auftragsnummer, Lieferscheinnummer und Rechnungsnummer wurden auf 25 Zeichen verlängert und unterstützen jeweils ein einstellbares Präfix.
531936	Mängel können jetzt kopiert werden und werden nach dem Kopieren nebeneinander angezeigt.
533633	Web: Es wurde eine Funktion zur Genehmigung von Bestellungen hinzugefügt.
537465	Web: Das Menü auf der rechten Seite enthält im ausgeklappten Zustand jetzt Zwischenüberschriften zur besseren Gruppierung der Einträge.

538340	Es wurde eine Funktion "Anonyme Prüfung" hinzugefügt, für die vorher kein Gerät angelegt werden muss, sondern nur der Typ aus der MAT sowie ein Barcode notwendig sind.
538347	Web: Wenn der Emailversand aktiviert ist, können Personen jetzt beim Login ihr Passwort selbst zurücksetzen.
539153	Beim Import von Geräten kann jetzt die Funktionstüchtigkeit über das neue Feld "FUNKTION" oder "FUNKTIONSTÜCHTIG" importiert werden.
541100	Web: Bei Intervallen wird jetzt nach Datum absteigend sortiert. In der Einstellungen können jetzt auch komplette Module aktiviert oder deaktiviert werden.
541248	Das Report-Layout für "Rechnung erweitert" wurde umbenannt in "Rechnung erweitert - gruppiert nach Lieferschein und Besitzer/Nutzer" und ein weiteres Layout hinzugefügt: "Rechnung erweitert - gruppiert nach Lieferschein und Lieferadresse"
542959	In der Logdatei für den Webservice (drwSRVs.log) werden jetzt Beginn und Ende jeder App-Synchronisation geloggt.
545817	Web: Es wurde eine Funktion "Letzte Rückgaben" hinzugefügt, optional gruppierbar nach dem Rückgabegrund.
546610	Web: Benutzer mit ausschließlich "Modul" und "Geräte lesen" Rechten verbrauchen jetzt keine Lizenz mehr.
547136	Web: Es wurde eine neue Funktion "Amtliche Dokumente" hinzugefügt, über die Personen Dokumente anzeigen bzw. herunterladen können, die vorher in der MAT freigegeben wurden.
547359	Der Import von Protector Datenbanken funktioniert jetzt auch dann, wenn sehr viele Prüfungen enthalten sind.
547787	Web: Durch inaktive Benutzer belegte Lizenzen werden jetzt nach einer Stunde automatisch freigegeben.
547824	Web: Bei "Aufgaben" lässt sich die Sortierreihenfolge jetzt in den Einstellungen auswählen.
551348	Bei "Pfade ändern" lässt sich jetzt eine Konfigurationsdatei herunterladen, die bei der Installation von Clients verwendet werden kann, um dort die Pfade nicht manuell angeben zu müssen.

Fehlerkorrekturen

ID	Releasehistorie
135943	Mit Datenbanksystem SQL Server können jetzt auch Datumswerte vor 1753 verarbeitet werden, ohne dass ein Fehler auftritt.
495944	Web: Das Passwort für Personen lässt sich jetzt auch in der Webanwendung zurücksetzen.
515479	Die Reports für Geräteeinsätze funktionieren jetzt wieder.
529253	Personalverwaltung: In der Karteikarte wird das Aus- und Rückgabedatum von zugeordneten Artikeln jetzt richtig ausgegeben. Das Rückgabedatum ist das "Voraussichtliche Rückgabedatum", sofern vorhanden.
531898	Bei der Karteikarte Prüfung wird für das Prüfgerät "X-dock" jetzt bei der Bezeichnung der Prüfwerte automatisch der Schlüssel angehängt, um den Sensor erkennen zu können.
539490	Die App berücksichtigt jetzt die Systemeinstellung "Bei Prüfung automatisch buchen" und bucht bei Prüfungen keine Lagerartikel, wenn die Einstellung deaktiviert ist.
544642	Web: Die Fehlermeldungen bei ausgeschöpften Lizenzen wurden verbessert.
545148	In den Systemeinstellungen für die Mängelverwaltung sind die Checkboxen jetzt vollständig sichtbar.
547262	Intervalle auf Modul-Ebene können jetzt wieder mit Prüfanlässen auf Typ-Ebene verknüpft werden.
553002	Bei der Sammelprüfung tritt jetzt kein Fehler "Access Violation" mehr auf.

Releasehistorie Mobile.App

Version 11.0 zu 11.1

Neue Funktionen und Anpassungen

ID	Releasehistorie
471819	Es wurde eine neue Einstellung "Lagerorte bei Wareneingang automatisch anlegen" hinzugefügt. Auf diese Weise angelegte Lagerorte werden automatisch ausgeblendet wenn der Bestand 0 ist.

493895	Die App unterstützt jetzt die Android-Versionen 6 und 7 nicht mehr, es wird mindestens Android 8 vorausgesetzt.
548127	Die App ist jetzt für das Gerät Zebra TC-53-UHF freigegeben. Hinweise: Die Funktion zur Suche von RFID-Tags ist auf diesem Gerät nicht verfügbar. Der Verbindungsaufbau zum RFID-Scanner beim Start der App kann einige Sekunden dauern, dies wird über ein Symbol dargestellt.
564055	Das Verhalten bei der Synchronisation wurde angepasst, um eine Überlastung des Servers zu vermeiden, wenn zu viele Apps gleichzeitig synchronisieren. Das Limit für gleichzeitige Synchronisationen ist im Auslieferungszustand 10 und kann in der Server-Konfiguration geändert werden.
Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie
557560	Für den Login von Personen wird jetzt ebenfalls die Passwortrichtlinie der Drägerware angewendet. Beim Freischalten von Personen und Zurücksetzen des Passworts werden jetzt zufällige Passwörter vergeben, die nur einmalig angezeigt werden. ⚠ Personen, deren Passwort nicht der Richtlinie entspricht, werden beim nächsten Login zu einer Änderung des Passworts aufgefordert.
557561	Der Login per Barcode wurde deaktiviert und muss in den Systemeinstellungen der Benutzerverwaltung explizit aktiviert werden. ⚠ Wir empfehlen, den Login per Barcode aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden, da Barcodes nicht die üblichen Sicherheitsanforderungen für Passwörter erfüllen, und leicht von unberechtigten Dritten gelesen werden können.
559414	Notwendige Anpassung für neuere Android Versionen: Alle Dateien der Drägerware App liegen jetzt unter documents/draegerware.
562555	Sammelprüfung: Wenn beim Prüfanlass die Option "Sets nicht berücksichtigen" aktiviert ist, wird jetzt wieder nur das gescannte Gerät hinzugefügt, ohne evtl. vorhandene andere Setbestandteile.
563550	Die Tragezeitenerfassung funktioniert jetzt auch für mehrere Trupps mit zugeordneten Geräten korrekt.
565222	Ein Absturz beim Scannen von RFID Tags mit dem Zebra MC3330xR wurde behoben.

569156	Bei den Einstellungen für den festen Standort bei Rückgabe lassen sich jetzt alle Standortebenen auswählen.
570105	Die App stürzt jetzt nicht mehr ab, wenn ein neuer Mangel gespeichert wird und beim Gerät bisher noch keine Mängel vorhanden sind.
570924	Die Rückgabe von Geräten bei Tragezeiten funktioniert jetzt korrekt.
575957	Der Fortschritt bei der Synchronisation wird jetzt korrekt angezeigt.
576082	Für das Gerät Zebra MC3300 wird jetzt eine spezielle Version der App bereitgestellt. Der RFID Scanner dieses Geräts ist nur mit dieser Version der App nutzbar.

Version 10.3 zu 11.0

Neue Funktionen und Anpassungen

ID	Releasehistorie
357704	Bei der Synchronisation werden jetzt mehr Details zum Fortschritt angezeigt.
547254	Bei der Laufkarte kann jetzt auch auf ein Modul gefiltert werden, ohne die Art anzugeben.

Fehlerkorrekturen

ID	Releasehistorie
505085	Wenn die Vorlaufzeit für Intervalle nicht eingestellt ist, tritt jetzt kein Fehler mehr auf.
505702	Aus dem Dateisystem angehängte Fotos werden jetzt mit korrektem Dateinamen in die Drägerware synchronisiert.
546376	App: Bei der Synchronisation tritt jetzt beim Download kein Fehler mehr auf.
550592	Es wurden mehrere Fehler bei der Synchronisation der Drägerware App behoben.
562555	Sammelprüfung: Wenn beim Prüfanlass die Option "Sets nicht berücksichtigen" aktiviert ist, wird jetzt wieder nur das gescannte Gerät hinzugefügt, ohne evtl. vorhandene andere Setbestandteile.