


Identifikation der Geräte

Da in der Drägerware die Identifikationsnummern von denen aus dem X-Dock-Manager bzw. Gas Detection Connect abweichen können, findet der Abgleich der Geräte in der Drägerware über die Felder **Fabriknummer** und **Seriennummer** statt.

Sollten diese Felder nicht korrekt gefüllt sein, werden die Geräte in der Drägerware ggf. doppelt angelegt.



The screenshot displays the Drägerware interface for device identification. The top navigation bar includes tabs for 'Favoriten', 'Aufgaben (32/37/5)', 'Bestellungen (11)', 'Bestände (34)', 'Geräteauswahl (30)', and 'Geräte (3/30)'. Below this is a toolbar with icons for saving, deleting, adding, printing, navigating, and help.

The main form area contains the following fields:

- Art, Typ***: Gasspürmessgeräte, Pac 7000
- Identifikation***: 8318673ARDM3864
- Barcode**: 8318673ARDM-3864
- RFID**: (empty)
- Seriennummer**: ARDM-3864 (highlighted with a red box)
- Inventarnummer**: (empty)

Below the main form, there is a warning section: **Funktionstüchtigkeit nicht gegeben!** with a checkbox for **Funktionstüchtig**.

The bottom section is divided into tabs: **Herstelldaten**, **Stammdaten**, **Standort**, **Intervalle**, **Mängel**, **Dokumente**, **Bemerkungen**, **Finanzen**, and **Lebenslauf**. The **Herstelldaten** tab is active, showing the following fields:

- Hersteller**: (empty)
- Fabrikmarke**: (empty)
- Herstelldatum / Baujahr**: (empty)
- Fabriknummer**: 8318673 (highlighted with a red box)
- CE Nummer**: (empty)
- Amtliche Prüfnummer**: (empty)

On the right side of the 'Herstelldaten' tab, there are buttons for **Datei öffnen...**, **Löschen**, **Kopieren**, and **Ausschneiden**.